

4SCALE



NÁVOD K OBSLUZE
DIGITÁLNÍ VÁHA COUNTSCALE

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte, pochopte a dodržujte tyto pokyny!

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- váhu je třeba umístit na rovný a pevný povrch
- pomocí stavitelných nožek ustavte váhu do vodorovné polohy
- váha není určena do vlhkého nebo chemicky agresivního prostředí
- váhu nepřetěžujte (max 30kg), ikdyž je vypnutá

NAPÁJENÍ

- váha je napájena pomocí vestavěného akumulátoru
- není-li váha delší dobu používána, doporučujeme alespoň občas dobít
- pokud zůstane akumulátor delší dobu úplně vybitý, hrozí nebezpečí jeho zničení
- k dobíjení používejte pouze originální adaptér a síťové napětí 220-230V

OBSAH BALENÍ


- váha, pvc kryt, adaptér, plastová vážící miska, nerezový kryt misky, návod k obsluze

FUNKCE VÁHY

- **TARE** - umožňuje odečíst váhu obalu nebo nádobu ve které je váženo
- **VÁŽENÍ** - rozsah 1-30000g, dílek stupnice (odchylka): 1g, zobrazení váhy 00.000 kg
 - **S VÝPOČTEM KUSŮ** - počítání kusů na základě referenční váhy 1 a více kusů
 - **S VÝPOČTEM KUSŮ** - počítání kusů na základě zadané hmotnosti 1 kusu
 - **S VÝPOČTEM CENY** - zobrazení ceny při zadání jednotkové ceny/kg
 - **S SČÍTÁNÍM CEN POLOŽEK** - sčítání cen položek při zadání jednotkové ceny/kg
- podsvícení operátorského a zákaznického displeje

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - spínač ON/OFF vpravo na spodní straně váhy

UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ



ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ

- zapněte váhu, vyčkejte, jakmile se na displeji zobrazí 0, váha je připravena
- vložte předmět na váhu, hmotnost se zobrazí na displeji D1

nepřetěžujte váhu, při přetížení zobrazí displej D1 --FU- s varovným tónem




TARA

- chcete-li použít nějaký obal nebo misku, položte ji na váhu a stiskněte tlačítko displej se vynuluje a váha je připravena k vážení „čisté hmotnosti“
- použití táry je indikováno šipkou na displeji D1
- zrušení táry dosáhnete opětovným zmáčknutím tlačítka případně




VÁŽENÍ S VÝPOČTEM KUSŮ

- vážení a počítání kusů pomocí zjištěné referenční hmotnosti 1 a více kusů
- položte na váhu 1 a více kusů (u menších předmětů doporučujeme více kusů, pro zajištění možné odchylky v hmotnosti jednotlivých kusů) a stiskněte tlačítko poté pomocí klávesnice - zadejte počet vážených kusů na displeji D2 zobrazí zadané kusy a displeji D3 referenční hmotnost 1ks váha je připravena k vážení a počítání (D1 - celková hmotnost, D2 - kusy, D3 - hmotnost 1ks)
- chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA
- zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím




VÁŽENÍ S VÝPOČTEM KUSŮ

- vážení a počítání kusů pomocí zadané referenční hmotnosti 1ks
- stiskněte tlačítko  poté pomocí klávesnice **0** - **9** zadejte hmotnost 1ks v gramech (max. hodnota 99g)
- váha je připravena k vážení a počítání (D1 - celková hmotnost, D2 - kusy, D3 - hmotnost 1ks)
- chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA 
- zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím 

VÁŽENÍ S VÝPOČTEM CENY

- vážení a zobrazení ceny při zadání jednotkové ceny/kg
- stiskněte 2x tlačítko  poté pomocí klávesnice **0** - **9** zadejte cenu 1ks v Kč (max hodnota 999.99)
- váha je připravena k vážení a zobrazení ceny (D1 - celková hmotnost, D2 - cena, D3 - cena/kg)
- chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA 
- zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím 

VÁŽENÍ S SČÍTÁNÍM CEN POLOŽEK

- vážení a zobrazení ceny při zadání jednotkové ceny/kg - s kumulací (sčítání) cen
- stiskněte 2x tlačítko  poté pomocí klávesnice **0** - **9** zadejte cenu 1ks v Kč (max hodnota 999.99)
- váha je připravena k vážení a zobrazení ceny (D1 - celková hmotnost, D2 - cena, D3 - cena/kg)
- po vložení předmětu na váhu stiskněte  pro vložení ceny do paměti
- po každém stisknutí  se zobrazí na displeji s počtempoložek (ADD X)
- také celková cena
- ADD 0 - indikuje prázdnou paměť
- chcete-li použít nějaký obal nebo misku, postupujte dle TARA
- zrušení vážení ukončíte opětovným zmáčknutím

SPECIFIKACE

- maximální váživost 30kg
- dílek 1g, min váha 1g
- napájení vestavěný akumulátor nebo adaptér
- rozměry: 280x300x120 mm
- rozměry základny: 260x190 mm